



**DB Systemtechnik  
Inspektionsstelle**

# Inspektionsbescheinigung

**FEW Fahrzeug- und Entwicklungswerk Blankenburg GmbH  
Weinbergstraße 22  
38889 Blankenburg (Harz)**

wird auf der Grundlage der Inspektion vom 26.09.2019  
und des Inspektionsberichts 19-57461-015-IGZfP-IB-9010 vom 03.02.2020

die Konformität der Arbeitsweise der  
**ZfP-Prüfstelle für die Zerstörungsfreie Prüfung  
im Industriesektor Eisenbahn-Instandhaltung**  
in den Verfahren

**ZfP-Sichtprüfung (VT) und Magnetpulverprüfung (MT)**

mit den Anforderungen der DIN 27201-7 bestätigt.

Registriernummer: **DB-52-AB-140-4-19**

ausgestellt in Brandenburg-Kirchmöser, den 04.02.2020



Dr. Jochen Kurz

Leiter Inspektionsgebiet ZfP



---

**Vom Eisenbahn-Bundesamt anerkannt**

**Assoziierter Partner von EISENBAHN-CERT**

---

**Neutral und unabhängig**

Diese Inspektionsbescheinigung bezieht sich ausschließlich auf die im Inspektionsbericht genannten Objekte bzw. Tatbestände. Die Aussagen gelten ausschließlich für die im Bericht genannten Bereiche und unter genannten Bedingungen. Diese Bescheinigung darf nicht ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf zusätzlich der Zustimmung der Inspektionsstelle.